



## Alicate Crimping Ponchador para Coaxial RG6 WT-1274 WESTOR

### Descripción

- Ponchador coaxial con seguro
- Modelo boomerand
- Para conectores plug F (RG6 y RG59) a presión

### Instrucciones:

1. Inserte el pistón correcto en el soporte de la herramienta y luego inserte el cable pelado en el conector, asegúrese de que el cable esté insertado en el extremo.
2. Coloque el conector con el cable en el soporte de la herramienta.
3. Apretar las manijas.
4. Retire el conector prensado de la herramienta.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	WT-1274
<b>MARCA</b>	Westor
<b>TIPO</b>	Alicate Crimping Ponchador para Coaxial
<b>COLOR</b>	Rojo y plateado
<b>CONECTOR</b>	Plug F para cable coaxial RG6 y RG59
<b>DIMENSIONES</b>	9.5 x 3.5 x 21.2 cm
<b>PESO</b>	281 g