



Juego de Puntas de Recambio Para Cautín BK-9033 BAKU

Descripción

- Hechas de material metálico, que asegura una larga vida de servicio, rápido e incluso buena calefacción y fiabilidad.
- Deja de soldar con puntas gastadas y/o rotas.

Como reemplazarlo

- Es muy fácil con el cautín apagado en la base cerca a los tornillos desenrosca la parte metálica, ahora puedes reemplazar la punta y volver a enroscar y listo.

ESPECIFICACIONES

MODELO BK-9033

MARCA Baku

TIPO Punta de repuesto para cautín

COMPATIBLE BAKU

900M-T-I

900M-T-S

900M-T-K

Westor

WT-2120

TEMPERATURA 200 - 480 °C

PUNTA Punta de plata