



Pasta Térmica Blanco 5gr SIL-05G

Descripción

Aplicación de la pasta térmica en el procesador

1) Preparamos la superficie de los componentes: Limpia la superficie de los componentes, usando alcohol isopropílico. Realiza la tarea con una poco de algodón y con movimientos suaves.

2) Apliquemos la pasta: Existen dos lugares donde podemos aplicar la pasta térmica, una de ellas es en el disipador de calor y la segunda encima del procesador, pero la más efectiva es la segunda opción, y la manera de aplicarla es dibujando dos líneas en forma de "X" o una línea recta "|", ya que así tendrás más superficie cubierta por esta pasta y disminuirá las burbujas de aire entre los componentes.

ESPECIFICACIONES

MODELO	SIL-05G
MARCA	Genérico
TIPO	Pasta térmica
CONTENIDO NETO	5 gramos
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	> 1,2 W/m·K
IMPEDANCIA TÉRMICA	< 0,211° C-in ² /W